




**Characteristics:**

Quick change tapping head with axial compensation.  
PSC ISO 26623-1  
With Bilz system tap chucks bushings.  
Compensation in compression (C) and tension (T).

**Eigenschaften:**

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Axial-Längenausgleich.  
PSC ISO 26623-1  
Mit Gewindebohrer-Buchsen System Bilz.  
Ausgleich der Kompression (C) und der Traktion (T).



## 18.620

Reference Bezeichnung	PSC	N <sup>o</sup> . Ø <sup>G</sup>	d1	L	D	C	T			
18.620.040.12	40	1 19	M3-M12	65	38	9	9	710XX	750XX	0,510
18.620.050.12	50	1 19	M3-M12	65	38	9	9	710XX	750XX	0,690
18.620.063.12	63	1 19	M3-M12	70	38	9	9	710XX	750XX	0,970
18.620.063.20	63	2 31	M8-M20	95	55	15	15	720XX	760XX	1,710
18.620.063.33	63	3 48	M14-M33	140	79	24	24	730XX	770XX	3,550
18.620.080.12	80	1 19	M3-M12	80	38	9	9	710XX	750XX	2,050
18.620.080.20	80	2 31	M8-M20	100	55	15	15	720XX	760XX	2,720
18.620.080.33	80	3 48	M14-M33	150	79	24	24	730XX	770XX	5,040
18.620.100.12	100	1 19	M3-M12	90	38	9	9	710XX	750XX	3,470
18.620.100.20	100	2 31	M8-M20	110	55	15	15	720XX	760XX	4,180
18.620.100.33	100	3 48	M14-M33	160	79	24	24	730XX	770XX	6,620

### 710XX..730XX

I202

Ref. / Bezeichnung

Accessories / Zubehör

710XX..730XX

Quick change adapters without overload clutch

Schnellwechseleinsätze ohne Sicherheitskupplung



### 750XX..770XX

I203

Ref. / Bezeichnung

Accessories / Zubehör

750XX..770XX

Quick change adapters with overload clutch

Schnellwechseleinsätze mit Sicherheitskupplung

